



Van Lierop injecteert 5.000 strekkende meter tegen optrekkend vocht

Van Lierop Zuid injecteert momenteel 5.000 strekkende meter muurwerk tegen optrekkend vocht. De werkzaamheden vinden plaats in de wijk Witbrant Oost. De woningen in deze wijk waarvan de bouw in 2005 startte, zijn merendeel gelijkvloers. De wijk is in een strak, rechthoekig patroon vormgegeven en de woningen kenmerken zich door een consequente toepassing van patio's, carports en met muren omsloten achtertuinen.

De buitenmuren van deze modernistische wijk zijn voorzien van zogenaamd keimwerk. Natuurlijke grondstoffen vormen de basis voor deze speciale verf op silicaat basis. Het principe van de silicaat verftechniek berust op een verkeiming van de mineraalverf met de ondergrond. Hierbij gaat de verf een vaste, minerale en onoplosbare verbinding aan met de ondergrond.



Als gevolg van complexe vochtproblemen liet het keimwerk na oplevering van de woningen los. Na uitvoerig onderzoek werden de oorzaken vastgesteld en volgde er een herstelplan. Een van de aanbevelingen is het injecteren van het buitenspouwblad tegen optrekkend vocht. Van Lierop Zuid injecteert via schuin geboorde gaten een vloeistof in de muren. De vloeistof verkieseld in de baksteen en zorgt voor een horizontale vochtbarrière waar het vocht onder blijft. Het muurwerk boven de vochtbarrière kan drogen en biedt een goede ondergrond voor het keimwerk herstel.

Op aangeven van onze opdrachtgever injecteert Van Lierop Zuid de buitenspouwbladen van de woningen en de muren rond de carports en achtertuinen. De te injecteren muurvlakken bevinden zich in zeer diverse vormen van tuinafwerking. Daarbij moet tijdens de werkzaamheden zeer netjes worden gewerkt en moet de overlast voor de bewoners tot een minimum worden beperkt.

Na het boren en injecteren van de gaten worden de gaten dichtgezet. Conform het herstelplan zal na voldoende droging het keimwerk van de muren plaatselijk worden hersteld.



Muur na injectiewerk gereed voor nieuw keimwerk.

Volg ons op **Twitter** en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond ons bedrijf.
Of neem eens een kijkje op onze **Facebook** en **YouTube** pagina.





Keurmerk Plaagdier Management



Als een van de eerste bedrijven in Nederland heeft Van Lierop het keurmerk Plaagdier Management ontvangen uit handen van de NVPB. Op 26 juni jl. vond de feestelijke uitreiking plaats in de Malietoren te Den Haag. Met dit keurmerk is een verbeteringsslag gemaakt in de bestrijdingssector. Het keurmerk is er alleen voor bedrijven die volgens bepaalde richtlijnen werken. Hiermee wordt de werkwijze gewaarborgd en kunt u als klant rekenen op een uniforme aanpak.

Van Lierop is het enige bedrijf in Nederland dat zich als NVPB lid uitsluitend richt op onderzoek naar en bestrijding van houtaantastende insecten en schimmels. Bij monumenten of monumentale objecten zullen wij anders te werk gaan. De nadruk zal komen te liggen op het behoud van zoveel mogelijk originele materialen, efficiënt omgaan met bestrijdingsmiddelen, meer monitoren en indien mogelijk inzetten van minder milieubelastende bestrijdingsmethoden.



Monitoring met lichtvallen van De Houtarts.

Wilt u meer weten over het keurmerk Plaagdier Management of wilt u een object laten onderzoeken, belt u dan met de dichtstbijzijnde vestiging van Van Lierop of [klik hier](#) om onderzoek online aan te vragen.

Herstel monumentale kozijnen en goten vergunningsvrij

Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen, verbouwen, uitbreiden of slopen? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Maar niet voor alle werkzaamheden. Wanneer je aan een monument denkt, hoort daar vaak de gedachte bij dat je daar weinig zonder toestemming aan mag doen. Sinds 1 januari dit jaar zijn een aantal werkzaamheden vergunningsvrij gemaakt. Een kozijn vervangen mag bijvoorbeeld niet vergunningsvrij. Een kozijn of goot mag wel vergunningsvrij worden gerepareerd.

Van Lierop is de aangewezen partij voor het herstellen van aangetaste kozijnen of goten. Voortkomend uit de jarenlange ervaring met epoxy techniek hebben wij een speciale 2-componenten reparatiemassa ontwikkeld. De samenstelling van



Dakgoot van Slot Loevestein hersteld met ITOX 2-componenten reparatiemassa.

dit product maakt het mogelijk de exacte detaillering van het gezonde kozijndeel over te nemen. Daarnaast brengt Van Lierop alle kennis mee over schimmels, zwam en houtaantastende insecten. Met het inschakelen van Van Lierop komen uw kozijnen en goten weer in gezonde conditie en blijven dit ook.

Wilt u online een vergunningscheck doen? Met ingang van 1 juli 2012 zijn deze nieuwe regels verwerkt op de site www.omgevingsloket.nl.

Alphen aan den Rijn | Koperweg 31 | Postbus 52, 2400 AB | ☎ 0172 433 514 | 📠 0172 417 715

Liempde | Boxtelseweg 76a | Postbus 48, 5298 ZG | ☎ 0411 632 647 | 📠 0411 635 136

Heerhugowaard | Nijverheidsplein 7, 1704 RB | ☎ 072 574 18 56 | 📠 072 571 17 63

Echt | Ampèreweg 9, 6101 XE | ☎ 0475 488 378 | 📠 0475 411 654

Assen | Asserwijk 16, 9406 XJ | ☎ 0592 359 172

Mechelen (B) | De Regenboog 11, 2800 | ☎ +32 (0) 15 400 113 | 📠 +32 (0) 15 422 709

